



Дефектная ведомость №240587-Р

Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в осях А/18-21 на 1 этаже в корпусе №2-2а, цех №02



Оконный блок (вид со стороны цеха)

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	1/11	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	3180*3450	
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный		да	
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм		да	
5	Створка поворотнo - откидная (на 1 оконный блок)	шт	3	
6	Внутр. откосы - сэндвич-панель, ширина откоса 200мм		да	
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм, ширина - 170мм		да	
8	Демонтаж деревянного оконного блока	шт	1	
9	Подоконник ПВХ ширина - 300 мм		да	
10	Москитная сетка	шт	3	
11	Проём в стене из силикатного кирпича t = 380мм без четвертей		да	
12	Вывоз строительного мусора	тн	0,25	



Оконный блок (вид со стороны цеха) на отм + 5.000

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт	2/7,18	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	1040*3450	
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный		да	

4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм		да	
5	Внутр. откосы - сэндвич-панель, ширина откоса 200мм, в т.ч. нижний откос		да	
6	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм, ширина - 170мм		да	
7	Демонтаж деревянного оконного блока на отм. +5.000мм	шт	2	
8	Проём в стене из силикатного кирпича t=380мм без четвертей		да	
9	Вывоз строительного мусора	тн	0,17	

* **В местах прохода воздухопроводов установить сэндвич - панель**