



Дефектная ведомость №464.1-К. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в мужской раздевалке на 1 этаже в корпусе №9, цех №9



Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	2/9,03	Аналогично установленным в соседних помещениях
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2350*1920	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 360мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 170мм			
8	Демонтаж деревянного оконного блока и бетонных подоконников	шт	2	
9	Проём в стене из кирпича t=520мм без четвертей			
*Первое и третье окно от КПП				

Дефектная ведомость №464.2-К. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в мужской раздевалке на 1 этаже в корпусе №9, цех №9



Оконный блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Количество оконных блоков	шт/м2	2/9,03	Аналогично установленным в соседних помещениях
2	Размеры проёма (высота*ширина)	мм	2350*1920	Габариты уточнить по месту
3	Профиль ПВХ t=60мм трёхкамерный			
4	Стеклопакет двухкамерный t=32мм			
5	Створка поворотно - откидная (на 1 оконный блок)	шт	1	
6	Откосы : сэндвич-панель, ширина откоса 360мм			
7	Отлив оцинкованный окрашенный t=0,45мм ширина - 170мм			
8	Демонтаж деревянного оконного блока бетонных подоконников	шт	2	
9	Проём в стене из кирпича t=520мм без четвертей			
*Второе и четвертое окно от КПП				